





立体マスクの作り方




① ^{かたがみ}型紙に ^{さゆう}そって ^{さゆう}左右の ^{かき}パーツ ^{かく}各 ^{まい}2枚 ^{ごうけい}(合計 ^{まい}4枚) ^きを切る。




② ^{さゆう}左右の ^{ちゆうしんがわ}パーツの ^ぬ中心側 ^ぬを縫 ^あい合わせ、 ^きカーブ ^こに切り込み ^いを入れて ^{ひら}開き ^{かたち}形 ^{ととの}を整える。




③ ^{なか}中 ^{おもて}表 ^あに合わせて ^{じょうげ}上下部 ^ぶを縫 ^ぬう。




④ ^{おもて}表 ^{かえ}に返し、 ^{じょうげ}上下 ^ににステッチ ^ををかける。



⑤ ^{おもて}表 ^{ぬの}布の ^{りょうたん}両端 ^みを ^お三つ折 ^{うち}りで内 ^{がわ}側 ^ににおり ^{ステッチ}ステッチ ^ををかける。



⑥ ^{なが}長 ^{ちようせつ}さを ^{とお}調節 ^をして ^なゴム ^をを通す。 ^{むす}結び ^め目は ^{なか}マスク ^のの中 ^ににしまう。



【立体マスクの型紙】



表地用

裏地用



完成図

A 4で印刷してください。
使用者に応じ大きさを微調整してください。